

- USE AND MAINTENANCE MANUAL
- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- MODE D'EMPLOI ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



CE

FX LIFTING MAGNETS





FX Lifting Magnet

The FX basic unit is suitable for flat and round material. The FX achieves good results with large air gaps as well as with thin flat and round materials.



FXR Lifting Magnet

The FXR lifting magnet is particularly suitable for lifting round and/or hot material. The deep, flat-angled prism ensures safe positioning on the load.



FXP Lifting Magnet

The lifting magnet FXP is the suitable device for the laser cutting system and when sheet metal under 15/32 in thickness and/or tubes have to be lifted.



FXV Lifting Magnet

The lifting magnet FXV is especially suitable for profiles, beams and hot workpieces. 302°F/100%.

Thanks to its long, narrow design, the FXV achieves its maximum holding force even at comparatively low material thicknesses.



FXC Lifting Magnet

FXC lifting magnets have a round, multipole clamping surface, designed for lifting rings, sleeves, bearing housings, flange plates and similar workpieces.

USE AND MAINTENANCE MANUAL

FX Permanent Lifting Magnets

Page 4-14

English

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FX permanentes imanes de elevación

Página 15-25

Español

FONCTIONNEMENT ET DE MAINTENANCE

FX levage aimants permanents

Page 26-36

Français

Use and maintenance manual for FX Lifting magnets

Take note: Please read the operating and maintenance instructions prior to first use carefully. For questions or doubts you should contact your local dealer. This manual is part of the lifting magnets and has to be available to the user at any time.

Caution:

Put the magnet on a task for which it is specifically adapted. In any doubt contact your dealer. Do not change the original configuration of the device.

Please also note the regulations of the professional associations for handling slings.

The warranty period is 36 months after delivery. Excluded are defects which arise as a consequence of

- improper use and/or not following the instructions and/or the maintenance instructions
- Normal wear
- Modifications and/or repairs that have not been carried out by a recognized manufacturer workshop

1. Scope of application

Permanent lifting magnets Type FX are made for holding and lifting ferromagnetic parts ferromagnetic (= magnetically behaving as iron), the application limits must be observed.

The lifting magnets are made compact, easy to use, safe and reliable and have strong magnetic forces. Use of lifting magnets can simplify operations and the times are reduced during loading and unloading.

Therefore, the devices are suitable for lifting in many areas such as in the manufacturing industry, in shipyards, warehouses, transport and conveyor technology. Usually lifting magnets are used on cranes, but can also be used on other machines such as forklifts and excavators.

Our guide only regulates the use of lifting magnets, danger by the hoist can not be covered in this manual.

1.2 Notes on commissioning

Assignment:

Lifting magnets may be used only by persons who are familiar with these duties and when there is a commission.

The lifting magnet may be used by persons with pacemakers only with the consent of a doctor.



1.3 Safety instructions for the operation of lifting magnets

- Read the manual before using
- The magnet may only be used at ambient temperatures from 14 to 180°F
-10 to +80°C and at a humidity of max. 80%
- No dangerous goods may be lifted with lifting magnets
(e.g. filled gas cylinders)
- Lifting magnets must be used in a way, that no Persons are harmed
(Warn Bystanders)
- Do not lift loads while persons are in or on the Workspace
- Put the magnet always to the load center and transport the load always horizontal;
unless expressly stated otherwise
- Do not overload your hoist and slings, also calculate the weight of the
lifting magnet
- The lift surfaces must be clean, dry and free from oil and grease and any loose
coatings etc.
- Loads that are comprised of many pieces (scrap), may not be carried
- Lifting magnets have to be applied in a way, they do not have Overweight
and that the load is secured against falling. Only use standard-compliant hoists and
crane hook with safety flap
- For your personal safety, lifting magnets may only be used with protective clothing
(helmet, gloves, safety shoes).



- No lifting of uneven or porous workpieces
- Do not lift more than 1 workpiece at a time (Stack)
- Avoid Knocks, blows and drops at any time
- Do not switch the lifting magnet until it stands on the Load to be lifted
- In the beginning lift the load only by a few inches and check whether
it is held securely
- Avoid slipping the load when lifting it
- Do not stand under a lifted load
- Do not leave the lifted load alone
- Make sure, that the load is on a secured ground before switching off the lifting magnet

Note in particular:

Especially when lifting very light workpieces, hardened and tough materials such as tool steel, it may be that the load adheres by residual magnetism or adhesion to the magnetic insole after switching off the magnet - make sure that this does not rise when you lift the magnet - loosen the load by tapping or pry the load off the magnet

2. Factors affecting the lifting force of the lifting magnets

On the underside of the lifting magnets are the two magnetic poles, which transmit the magnetic force to the load in activated state. The maximum possible forces and thus the Lifting capacity depend on the factors described in 2.1-2.5 . Note this anytime and check BEFORE any application, whether the data of the lifting magnets and the load allows a safe transportation.

2.1 The contact surface

The contact area between magnet and the load to be lifted should be clean and free of irregularities in any case. If a distance (air gap) is made between the lifting magnets and the load to be lifted, this reduces the lifting capacity. Rust, paint, dirt, paper, or a roughly machined surface can thus have an air gap result. Please refer to the tables beginning on page 37.

Percentage of Stated Lifting Power by Surface Finish	Lifting capacity in %
Ground Surface	100
Rough Machined	100
Foundry Finish	85
Rough Cast	65

2.2 The Material thickness

The magnetic flux of the lifting magnets requires a minimum material thickness. If the workpiece does not accomplish a minimum material thickness, this will reduce the lifting force. Basically higher Lifting capacity requires increasing the thickness. Please refer to the tables beginning on page 37.

2.3 The workpiece dimensions / intrinsic stability

At great length and width of the workpiece it bends and forms an air gap between the workpiece and the lifting magnet (primarily at low thicknesses). This reduces the lifting force of the lifting magnet. Not intrinsically stable workpieces also vibrate more than massive workpieces and the resulting, the dynamic forces act in addition to the contact surface.

2.4 The composition of the load to be lifted

Steel with low carbon content is a good magnetic conductor e.g. C-40 or St -37. Steel with a high carbon content or with other materials alloyed steel loses its magnetic properties, so that the power of the lifting magnet is reduced. Hardness and other methods which affect the steel structure also reduce the lifting power. The harder a steel, the lower its response to magnetic fields and it tends to residual magnetism. The nominal power of our Lifting magnets applies to steel with low carbon content, such as e.g. C-40 or St-37.

Percentage of Stated Lifting Power by Material	Lifting capacity in %
Low Carbon 0.05 - 0.29%	100
Moderate Carbon 0.30 - 0.59%	85
High Carbon 0.60 - 0.99%	75

2.5 The Temperature of the Load to be lifted

The higher the temperature, the faster the molecules of the steel swing, which causes a lower magnetic conductivity. Our figures are for a workpiece temperature up to max. 180°F/80°C. In the case of FXV a maximum workpiece temperature of 302°F/150°C applies.

Caution:

The sum of the reduction factors 2.1-2.5 gives the actual payload for your individual application. This circumstance must be considered BEFORE every lifting operation!

3. Technical Data

FX lifting magnets work with a single-magnet system. The inner magnetic circuit is opened by the activation of the magnet system via lever (are attracted) or closed (no external force effect).


The dimensions and weights and permissible

Lifting forces Smooth surface (RA < 6.3 microns), please refer to the following tables:

FX Series Imperial System

Model	Working Load Limit (lbs)		Min. Thickness Full Capacity (in)	Dimensions (in)						Weight (lbs)
	—	●		L	B	H	H1	R	X/Y	
FX0330	330	Ø 2-8 in 165 lbs	5/16	6.3	2.5	2.3	4.9	5.3	1/1.6	8
FX0660	660	Ø 2-12 in 330 lbs	5/8	8	3.4	3	6.2	7.5	1.6/2	19
FX1320	1320	Ø 4-16 in 660 lbs	3/4	11.3	4.4	3.7	7.4	9	2/2.4	42
FX2200	2200	Ø 4-18 in 1100 lbs	1	14.2	6	4.7	9.4	10.2	2.3/3	93
FX4400	4400	Ø 6-24 in 2200 lbs	2	18.5	9	6.6	12.3	16.1	2.6/3.5	254
FX6600	6600	Ø 6-24 in 3300 lbs	2	25.5	9	6.6	12.3	21	2.6/3.5	366


Safety factor 3.5 / test procedures according to EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. Operating temperature 180°F
note load charts and safety information beginning on page 37



FX Series Metric System

Model	Working Load Limit (kg)		Min. Thickness Full Capacity (mm)	Dimensions (mm)						Weight (kg)
	—	●		L	B	H	H1	R	X/Y	
FX0330	150	Ø 50-200mm 75 kg	8	161	64	60	124	136	30/42	3,6
FX0660	300	Ø 50-300mm 150 kg	15	205	87	78	158	190	42/53	8,4
FX1320	600	Ø 80-400mm 300 kg	20	288	112	94	189	228	51/62	19
FX2200	1000	Ø 100-450mm 500 kg	25	361	152	120	240	261	60/76	42
FX4400	2000	Ø 120-600mm 1000 kg	50	472	228	169	313	409	68/89	115
FX6600	3000	Ø 250-600mm 1500 kg	50	648	228	169	313	534	68/89	166


Safety factor 3.5 / test procedures according to EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. Operating temperature 80°C
note load charts and safety information beginning on page 37



FXR Series Imperial System

Model	Working Load Limit (lbs)		Min. Thickness Full Capacity (in)	Dimensions (in)						Weight (lbs)
	—	●		L	B	H	H1	R	X/Y	
FXR0220	220	Ø 1-6 in 220 lbs	5/16	6.3	2.7	2.7	5.2	5.3	1/1.6	9
FXR0500	500	Ø 2-8 in 500 lbs	3/8	8	3.8	3.5	6.7	7.5	1.6/2	21
FXR1000	1000	Ø 2-11 in 1000 lbs	3/4	11.3	4.9	4.4	8.1	9	2/2.4	49
FXR1650	1650	Ø 3-15 in 1650 lbs	3/4	14.2	6.7	5.6	10.3	10.2	2.3/3	108
FXR2650	2650	Ø 5-22 in 2650 lbs	2	18.5	9.7	7.5	13.1	16.1	2.6/3.5	280
FXR4000	4000	Ø 5-22 in 4000 lbs	2	25.5	9.7	7.5	13.1	21	2.6/3.5	402


Safety factor 3.5 / test procedures according to EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. Operating temperature 180°F
note load charts and safety information beginning on page 37



FXR Series Metric System

Model	Working Load Limit (kg)		Min. Thickness Full Capacity (mm)	Dimensions (mm)						Weight (kg)
	—	●		L	B	H	H1	R	X/Y	
FXR0220	100	Ø 25-150mm 100 kg	8	161	70	68	132	136	30/42	4
FXR0500	225	Ø 50-205mm 225 kg	10	205	98	90	170	190	42/53	9,5
FXR1000	450	Ø 50-270mm 450 kg	20	288	126	112	207	228	51/62	22
FXR1650	750	Ø 70-370mm 750 kg	20	361	170	142	262	261	60/76	49
FXR2650	1200	Ø 120-560mm 1200 kg	40	472	248	190	334	409	68/89	127
FXR4000	1800	Ø 120-560mm 1800 kg	40	648	248	190	334	534	68/89	182

Safety factor 3.5 / test procedures according to EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. Operating temperature 80°C
note load charts and safety information beginning on page 37



FXP Series Imperial System


Model	Working Load Limit (lbs)		Min. Thickness Full Capacity (in)	Dimensions (in)						Weight (lbs)
	—	●		L	B	H	H1	R	X/Y	
FXP0375	375	Ø 1-4 in 330 lbs	3/8	7.7	2.5	2.7	5.3	5.3	1/1.6	12
FXP0725	725	Ø 2-6 1/2 in 660 lbs	3/8	10.4	3.4	3.5	6.7	7.5	1.6/2	28
FXP1450	1450	Ø 3-9 in 1210 lbs	3/4	13.8	4.4	4.2	8	9	2/2.4	58

Safety factor 3.5 / test procedures according to EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. Operating temperature 180°F
note load charts and safety information beginning on page 37

FXP Series Metric System

Model	Working Load Limit (kg)		Min. Thickness Full Capacity (mm)	Dimensions (mm)						Weight (kg)
	—	●		L	B	H	H1	R	X/Y	
FXP0375	170	Ø 30-105mm 150 kg	8	195	64	70	134	136	30/42	5,1
FXP0725	330	Ø 40-160mm 300 kg	10	265	87	90	170	190	42/53	12,4
FXP1450	650	Ø 60-210mm 550 kg	20	352	112	108	203	228	51/62	26

Safety factor 3.5 / test procedures according to EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. Operating temperature 80°C
note load charts and safety information beginning on page 37



FXV Series Imperial System

Model	Working Load Limit (lbs)			Min. Thickness Full Capacity (in)	Dimensions (in)						Weight (lbs)
	—	●	90°		L	B	H	H1	R	X/Y	
FXV0440	440	Ø 7/8-2 in 220 lbs	260	3/8	7.7	2.5	3	5.5	5.3	1/1.6	12
FXV0880	880	Ø 1-2 3/8 in 440 lbs	550	5/8	10.4	3.4	3.8	6.9	7.5	1.6/2	29
FXV1775	1775	Ø 1 3/8-3 660 lbs	880	3/4	13.5	4.4	4.5	8.3	9	2/2.4	62


Safety factor 3.5 / test procedures according to EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. Operating temperature 180°F • max. workpiece temperature 302°F 100% note load charts and safety information beginning on page 37

Placing and cooling times for FXV

302°F = 100%

392°F = 50% (Contact time=Cooling Time - max. 4 Minutes)

482°F = 33% (Contact time=Cooling time/2 - max. 4 Minutes)



Workpiece-Temperature	Working Load Limit		
	FXV0440	FXV0880	FXV1775
302°F	440 lbs	880 lbs	1775 lbs
392°F	350 lbs	705 lbs	1410 lbs
482°F	330 lbs	660 lbs	1320 lbs

FXV Series Metric System

Model	Working Load Limit (kg)			Min. Thickness Full Capacity (mm)	Dimensions (mm)						Weight (kg)
	—	●	90°		L	B	H	H1	R	X/Y	
FXV0440	200	Ø 20-50mm 100 kg	120	10	195	64	77	141	136	30/42	5,5
FXV0880	400	Ø 25-60mm 200 kg	250	15	265	87	96	176	190	42/53	13
FXV1775	800	Ø 35-75mm 300 kg	400	20	352	112	115	210	228	51/62	28


Safety factor 3.5 / test procedures according to EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. Operating temperature 80°C • max. workpiece temperature 150°C 100% note load charts and safety information beginning on page 37

Placing and cooling times for FX-V

150°C = 100%

200°C = 50% (Contact time=Cooling Time - max. 4 Minutes)

250°C = 33% (Contact time=Cooling time/2 - max. 4 Minutes)



Workpiece-Temperature	Working Load Limit		
	FXV0440	FXV0880	FXV1775
150°C	200 kg	400 kg	800 kg
200°C	160 kg	320 kg	640 kg
250°C	150 kg	300 kg	600 kg

3.1 The main components of the FX lifting magnets are:



Should these designated important parts be damaged or missing, the magnet has to be inspected by an expert before further use.

3.2 Technical Data FXC Lifting Magnet

FX lifting magnets work with a double magnet system. The inner magnetic circuit is opened by the activation of the magnet system via lever (are attracted) or closed (no external force effect).

The dimensions and weights and permissible

Lifting forces Smooth surface (RA < 6.3 microns), please refer to the following tables:

FXC Series Imperial System

Model	Min. Thickness Full Capacity (in)	Working Load Limit (lbs)	Dimensions (in)				Max. Load capacity per in ² ring surface (lbs)	Dia min (in)	Weight (lbs)
			D	Da-Di*	H	Bs			
FXC0385	3/8	385	4.7	4.5-1.6	5.1	7.3	49	2.4	16.5
FXC0550	1/2	550	6.3	6-2.5	5.7	8.3	49	3.3	33
FXC0990	5/8	990	9.8	9.4-3.9	6.1	10.8	49	4.7	77

*Da= diameter outside, Di= diameter inside • Safety factor 3.5 / test procedures according to EN 13155+ASME B30.20 BTH-1
max. Operating temperature 180°F


note load charts and safety information beginning on page 37

FXC Series Metric System

Model	Min. Thickness Full Capacity (mm)	Working Load Limit (kg)	Dimensions (mm)				Max. Load capacity per cm ² ring surface (kg)	Dia min (mm)	Weight (kg)
			D	Da-Di*	H	Bs			
FXC0385	10	175	120	114-40	130	185	3,5	60	7,5
FXC0550	12	250	160	152-65	145	210	3,5	85	15
FXC0990	15	450	250	240-100	155	275	3,5	120	35

*Da= diameter outside, Di= diameter inside • Safety factor 3.5 / test procedures according to EN 13155+ASME B30.20 BTH-1
max. Operating temperature 80°C

note load charts and safety information beginning on page 37



When transporting workpieces with different dimensions or properties, it must be ensured that a safety factor of 3 is achieved.

Rings must have a minimum ring support width of 3/8 in, 49 lbs load per in² support surface must be assumed, whereby the maximum load must never be exceeded.

The specified load capacity is reduced as a function of material thickness, surface quality, inherent stability of the Load, material properties, temperature of the load.

3.3 The main components of the FXC lifting magnets are:



Gear knob with safety groove




Should these designated important parts be damaged or missing, the magnet has to be inspected by an expert before further use.

4. Intended Use

When you observe the preceding points, and the material to be lifted is clearly defined, you can start with the lifting operation. Proceed as follows:




1. Attach the lifting magnet to a suitable hoist so that it hangs horizontally



2. Slowly move the lifting magnet with the crane to the workpiece




3. Put the lifting magnet on the (clean, flat) workpiece as shown (Also note Fig.1)



4. Turn on the lifting magnet at the workpiece (from right to left)




5. Make sure that the Lifting magnet is completely switched+locked. As an indicator of this is true, the Safety groove on the gear lever, has to be completely visible



- ?
- Contact surface clean?
- Material thickness respected?
- Dimensions of the workpiece known?
- Composition and Temperature of the Load respected?






6. Raise the load some inches and check whether the load is held safe by the lifting magnet



7. Run the lifting operation. Note that the lever of the lifting magnet must not be used as Hand guide




8. Put the load on a stable surface



9. Turn off the lifting magnet by lifting the grip and turning the lever (from left to right)



10. When you turn off, Ensure that the lifting magnet is completely switched off (indicator is also the Safety groove which must be completely visible again)



11. Remove the lifting magnet off the load, and store it in a suitable place

5. Tests, Maintenance and Repair

Tests:

Visual inspection

New Lifting Magnets are delivered by us with a manufacturer's declaration of conformity, which confirms compliance with the standards MD 2006/42 EEC and EN 13155, USA Standard ASME B30.20 BTH-1 Design Category B Service Class 3

As controlled in the EN 13155 testing of lifting magnets, delivery must be accompanied by no separate audit log.

We recommend to note the date of initial operation in the Test Certificate on page 45.

Annual inspection

The first inspection must be carried out 12 months after delivery and then repeated annually.

Exceptional inspection

The exceptional inspecton by DGUV/BGR 500/Section 2.8 or other national rule has to be done by repair or extraordinary incidents (crash, collision).

A regular check shall be conducted by DGUV/BGR 500/Section 2.8 at least every 12 months. Depending on the conditions of the lifting magnet checks at shorter intervals may be necessary.

We will gladly check your lifting magnets, either directly at your location or at our factory.

Our mobile testing service for lifting magnets checks all brands locally.

The mobile Breakaway Testing device can be brought directly to the workplace of the user so that the test can be performed without much time and paperwork.

Spare parts for almost all of the outstanding lifting magnets are with our inspector, so that the device is available again after a short time, even with defects. In long-term planning, this service is available with very low travel expenses.

Use/Maintenance:



Before each use:

The lifting magnet has to be checked for defects and mechanical function before each use. The pole pieces must not be deformed or knocked out. The locking mechanism must be intact.

Weekly:

Check the entire magnet, including lifting eye, for deformation, cracks or other defects. If the lifting eye is bent or visibly worn, it must be replaced immediately. Check whether all nameplates are in place and legible. Check the Pole pieces. If these are damaged or worn (holes, notches, etc.) then these must be sharpened or replaced. Any changes have to be documented by a new certificate.

Refurbished:

Repair work on lifting magnets may be carried out by persons who have the necessary knowledge and skills (experts).

6. Storage and disposal

Lifting magnets have to be stored in a way they do not tilt, fall or slide. Lifting magnets should be stored protected from the weather and corrosive substances. For longer storage, it is advisable to lubricate the device. At the end of the use of lifting magnets or at end of life, the device must be disposed of properly and environmentally friendly! Take note of the relevant provisions of the relevant authorities.

7. Spare parts for FX lifting magnets

FX lifting magnets consist of various components. These are also available as spare parts. The following spare parts are available for all FX lifting magnet models.



1. Lever



2. Type plate Set



3. Front and Rear Panel



4. Lifting Eye

Screws DIN 912 8.8 galvanized
Observe the tightening torque

Mantenimiento de los imanes de elevación FX

Tome nota: Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de operación y mantenimiento antes del primer uso. Si tiene preguntas o dudas debe ponerse en contacto con su distribuidor local. Este manual forma parte de los imanes de elevación y debe de estar siempre disponible.

Advertencia:

Utilice el imán para las tareas específicamente establecidas para el mismo, si tiene dudas consulte con el distribuidor local. No cambie la configuración original del dispositivo.

Tenga en cuenta también la normativa asociada a otros utillajes que se empleen de manera conjunta con los imanes, como pueden ser eslingas, balancines, gruas...

El periodo de garantía es de 36 meses. Se excluyen los defectos que se originen como resultado de:

- El uso inapropiado y / o no seguir las instrucciones de mantenimiento.
- El desgaste normalizado por su uso.
- Modificaciones y / o reparaciones no realizadas por un taller reconocido por el fabricante.

1. Ambito de actuación

Los imanes FX de tipo permanente se fabrican para sostener y levantar piezas ferromagnéticas. Se han de respetar los límites establecidos para cada modelo.

Los imanes FX son compactos, seguros, fiables y tienen una gran fuerza magnética.

Con la ayuda de los imanes se simplifican las operaciones y se reduce el tiempo durante la carga y descarga.

Se pueden utilizar en muchos sectores: metalurgicos y siderurgicos, astilleros, almacenes de hierro, talleres de mecanizado, transformación de chapa...

Por lo general los imanes se utilizan con grúas y polipastos. Puede ser ser utilizados con otras máquinas como carretillas elevadoras, excavadoras...

Nuestro manual sólo regula el uso de los imanes, los peligros derivados de su uso no pueden ser cubiertos en este manual.

1.2 Personas autorizadas

Los imanes sólo podrán ser utilizados por personas que estén familiarizados con su maniulación.

A la hora de manejar cargas con los imanes, hay que tener en cuenta los límites máximos de trabajo por persona establecidos en cada país.

Se recomienda a las personas con mascapenos que se mantengan a



1.3 Instrucciones de seguridad para el funcionamiento de los imanes

- Antes de utilizar el imán leer el manual.
- La tempereratura de trabajo es de 14 a 180°F / -10 a 80° C.
- No usar con mercancías peligrosas.
- Usar los imanes en maniobras que no generen peligros para las personas que la ejercen, ni para los que se encuentran cerca de la misma.
- No levante cargas mientras haya personas en el área proxima de trabajo.
- Ponga en el imán siempre el centro de la carga y transporte la carga siempre de manera horizontal; salvo que se indique expresamente lo contrario.
- No sobrecargue el imán ni los suspensorios adicionales que utilice (balancines, eslingas...)
- Las superficies de contacto deben estar limpias, secas, aceite y grasa y libre de recubrimientos de superficies...
- No levantar cargas con elementos sueltos,todos los elementos deben de estar asegurados para evitar deslizamientos de las mismos.
- No levantar piezas irregulares o porosas salvo que el imán se haya fabricado a tal efecto.
- Para su seguridad personal, los imanes de elevación sólo pueden utilizarse con ropa protectora (casco, guantes, zapatos de seguridad).



- Levantar piezas de manera unitaria.
- Evitar los impactos.
- Activar los imanes solo cuando estén apoyados sobre la pieza.
- Elevar al principio unos pocos centímetros y comprobar si se eleva de forma segura, se debe evitar deslizamientos de carga.
- No Permitir que la carga esté elevada sin vigilancia.
- Hacer elevaciones sobre tierra firme.

Tenga en cuenta, en particular:

Especialmente al levantar piezas muy ligeras, materiales duros como el acero de herramienta; cabe la posibilidad de que haya un poco de magnetismo residual o adhesión del imán con la pieza, asegurarse de que esto no se produce para evitar caídas al querer desprender el imán de la pieza

2. Factores que afectan a la capacidad de elevación de los imanes

La fuerza magnética se transfiere a través de polos inferiores cuando el imán está activado.

Las capacidades máximas admisibles por modelo y sus diferentes factores están descritos en los puntos 2.1 a 2.5. Tenga en cuenta estos puntos antes de cualquier utilizacion.

2.1 La superficie de contacto

El área de contacto entre los polos del imán y la carga a elevar debe de estar siempre limpia y estar libre de irregularidades.

Si existe una distancia (espacio de aire) entre los polos del imán y la de carga a levantar se reduce la capacidad de elevación. Por espacio de aire o entrehierro se entiende: oxido, pintura, suciedad, papel, líquidos...

Por favor consulte las tablas en casa caso.

Porcentaje de la potencia de elevación declarada por acabado de superficie	Capacidad de carga en %
Superficie del suelo	100
Mecanizado en bruto	100
Acabado de fundición	85
Yeso en bruto	65

2.2 El espesor del material

El flujo magnético de los imanes requiere un espesor mínimo de material. Si la la pieza a levantar no dispone del espesor mínimo de material se reduce la fuerza de elevación.

Por favor consulte las tablas en casa caso.

2.3 La dimensiones de la pieza / estabilidad

En piezas de gran tamaño (largo x ancho) se puede producir una curvatura que nos haga un hueco de aire, con mas razón si los espesores son bajos, produciendo un despegue de la pieza con respecto al imán.

También puede esto acurrir fruto de las fuerzas dinámicas aplicadas sobre la pieza. Las vibraciones, la inestavilidad, los golpes son terriblemente perjudiciales en estos casos de piezas de gran tamaño.

Por favor consulte las tablas en casa caso.

2.4 Composición de la carga a elevar

El acero de bajo contenido de carbono es un buen conductor magnético, por ejemplo, C-40 o St-37.

El acero de alto contenido en carbono o aleado con otros materiales pierde parte de sus propiedades magnéticas, de manera que se reduce la potencia de los imanes. La dureza por ejemplo que afectar a la estructura de acero también reduce la potencia de elevación. Es decir, cuanto más duro es un acero, menor será su reacción a los campos magnéticos y tiende además a dejar un magnetismo residual. La potencia nominal que aparece en nuestras tablas son realizadas con muestras de acero en bajo contenido de carbono como por ejemplo C-40 o St-37.

Porcentaje de la potencia de elevación declarada por material	Capacidad de carga en %
Bajo en carbono 0.05 - 0.29%	100
Carbono moderado 0.30 - 0.59%	85
Alto Carbono 0.60 - 0.99%	75

2.5 La temperatura de la carga a elevar

Cuento mayor sea la temperatura menor es conductividad magnética por lo que menor fuerza de elevación.

En general, nuestros imanes están fabricados para trabajar sin perder fuerza hasta con una temperatrua max. de 180°F/80 °C. En el caso de FXV se aplica una temperatura máxima de la pieza de trabajo de 302°F/150°C. Hay algún modelo que puede resistir mayores temperaturas.

Advertencia:

Todos estos factores se pueden dar de manera unitaria o combinada, hay que tenerlos muy en cuenta. Por favor consulte las tablas en casa caso o al distribuidor homologado.


3. Especificaciones técnicas

Los imanes FX funcionan como un sistema único, de manera individual.

El circuito magnético interior se activa y desactiva moviendo la palanca en un sentido (on) o en otro (off). El contacto del imán se ha de hacer sobre una superficie lisa y con las cargas máximas según las tablas de cada modelo.

Sistema imperial de la serie FX

Modelo	Max. Rec. sostenibilidad (lbs)	Max . Capacidad de carga de (in)	Dimensiones (in)						Peso (lbs)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FX0330	330	Ø 2-8 in 165 lbs	5/16	6.3	2.5	2.3	4.9	5.3	1/1.6	8
FX0660	660	Ø 2-12 in 330 lbs	5/8	8	3.4	3	6.2	7.5	1.6/2	19
FX1320	1320	Ø 4-16 in 660 lbs	3/4	11.3	4.4	3.7	7.4	9	2/2.4	42
FX2200	2200	Ø 4-18 in 1100 lbs	1	14.2	6	4.7	9.4	10.2	2.3/3	93
FX4400	4400	Ø 6-24 in 2200 lbs	2	18.5	9	6.6	12.3	16.1	2.6/3.5	254
FX6600	6600	Ø 6-24 in 3300 lbs	2	25.5	9	6.6	12.3	21	2.6/3.5	366




Factor de seguridad 3.5 / Servicio de Inspección de conformidad con la norma EN 13155+ASME B30.20 BTH-1
max. De funcionamiento 180°F

tenga en cuenta las tablas de carga e información de seguridad que empieza en la página 37

Sistema métrico de la serie FX

Modelo	Max. Rec. sostenibilidad (kg)	Max . Capacidad de carga de (mm)	Dimensiones (mm)						Peso (kg)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FX0330	150	Ø 50-200mm 75 kg	8	161	64	60	124	136	30/42	3,6
FX0660	300	Ø 50-300mm 150 kg	15	205	87	78	158	190	42/53	8,4
FX1320	600	Ø 80-400mm 300 kg	20	288	112	94	189	228	51/62	19
FX2200	1000	Ø 100-450mm 500 kg	25	361	152	120	240	261	60/76	42
FX4400	2000	Ø 120-600mm 1000 kg	50	472	228	169	313	409	68/89	115
FX6600	3000	Ø 250-600mm 1500 kg	50	648	228	169	313	534	68/89	166



Factor de seguridad 3.5 / Servicio de Inspección de conformidad con la norma EN 13155+ASME B30.20 BTH-1
max. De funcionamiento 80°C


tenga en cuenta las tablas de carga e información de seguridad que empieza en la página 37

Sistema imperial de la serie FXR

Modelo	Max. Rec. sostenibilidad (lbs)	Max . Capacidad de carga de (in)	Dimensiones (in)						Peso (lbs)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FXR0220	220	Ø 1-6 in 220 lbs	5/16	6.3	2.7	2.7	5.2	5.3	1/1.6	9
FXR0500	500	Ø 2-8 in 500 lbs	3/8	8	3.8	3.5	6.7	7.5	1.6/2	21
FXR1000	1000	Ø 2-11 in 1000 lbs	3/4	11.3	4.9	4.4	8.1	9	2/2.4	49
FXR1650	1650	Ø 3-15 in 1650 lbs	3/4	14.2	6.7	5.6	10.3	10.2	2.3/3	108
FXR2650	2650	Ø 5-22 in 2650 lbs	2	18.5	9.7	7.5	13.1	16.1	2.6/3.5	280
FXR4000	4000	Ø 5-22 in 4000 lbs	2	25.5	9.7	7.5	13.1	21	2.6/3.5	402

Factor de seguridad 3.5 / Servicio de Inspección de conformidad con la norma EN 13155+ASME B30.20 BTH-1
max. De funcionamiento 180°F


tenga en cuenta las tablas de carga e información de seguridad que empieza en la página 37



Sistema métrico de la serie FXR

Modelo	Max. Rec. sostenibilidad (kg)	Max . Capacidad de carga de (mm)	Dimensiones (mm)						Peso (kg)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FXR0220	100	Ø 25-150mm 100 kg	8	161	70	68	132	136	30/42	4
FXR0500	225	Ø 50-205mm 225 kg	10	205	98	90	170	190	42/53	9,5
FXR1000	450	Ø 50-270mm 450 kg	20	288	126	112	207	228	51/62	22
FXR1650	750	Ø 70-370mm 750 kg	20	361	170	142	262	261	60/76	49
FXR2650	1200	Ø 120-560mm 1200 kg	40	472	248	190	334	409	68/89	127
FXR4000	1800	Ø 120-560mm 1800 kg	40	648	248	190	334	534	68/89	182

Factor de seguridad 3.5 / Servicio de Inspección de conformidad con la norma EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. De funcionamiento 80°C
tenga en cuenta las tablas de carga e información de seguridad que empieza en la página 37



Sistema imperial de la serie FXP


Modelo	Max. Rec. sostenibilidad (lbs)	Max . Capacidad de carga de (in)	Dimensiones (in)						Peso (lbs)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FXP0375	375	Ø 1-4 in 330 lbs	3/8	7.7	2.5	2.7	5.3	5.3	1/1.6	12
FXP0725	725	Ø 2-6 1/2 in 660 lbs	3/8	10.4	3.4	3.5	6.7	7.5	1.6/2	28
FXP1450	1450	Ø 3-9 in 1210 lbs	3/4	13.8	4.4	4.2	8	9	2/2.4	58

Factor de seguridad 3.5 / Servicio de Inspección de conformidad con la norma EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. De funcionamiento 180°F
tenga en cuenta las tablas de carga e información de seguridad que empieza en la página 37

Sistema métrico de la serie FXP

Modelo	Max. Rec. sostenibilidad (kg)	Max . Capacidad de carga de (mm)	Dimensiones (mm)						Peso (kg)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FXP0375	170	Ø 30-105mm 150 kg	8	195	64	70	134	136	30/42	5,1
FXP0725	330	Ø 40-160mm 300 kg	10	265	87	90	170	190	42/53	12,4
FXP1450	650	Ø 60-210mm 550 kg	20	352	112	108	203	228	51/62	26

Factor de seguridad 3.5 / Servicio de Inspección de conformidad con la norma EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. De funcionamiento 80°C
tenga en cuenta las tablas de carga e información de seguridad que empieza en la página 37



Sistema imperial de la serie FXV

Modelo	Max. Rec. sostenibilidad (lbs)			Max . Capacidad de carga de (in)	Dimensiones (in)						Peso (lbs)
	—	●	90°		L	B	H	H1	R	X/Y	
FXV0440	440	Ø 7/8-2 in 220 lbs	260	3/8	7.7	2.5	3	5.5	5.3	1/1.6	12
FXV0880	880	Ø 1 2/3-8 in 440 lbs	550	5/8	10.4	3.4	3.8	6.9	7.5	1.6/2	29
FXV1775	1775	Ø 1 3/8-3 660 lbs	880	3/4	13.5	4.4	4.5	8.3	9	2/2.4	62


Factor de seguridad 3.5 / Servicio de Inspección de conformidad con la norma EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. De funcionamiento 180°F • max. temp. de la pieza 302°F tenga en cuenta las tablas de carga e información de seguridad que empleza en la página 37

Períodos de aterrizaje y de refrigeración para FXV

302°F = 100%

392°F = 50% (Tiempo de contacto=friό - max. 4 Minutos)

482°F = 33% (Tiempo de contacto=friό/2 - max. 4 Minutos)



Sistema métrico de la serie FXV

Modelo	Max. Rec. sostenibilidad (kg)			Max . Capacidad de carga de (mm)	Dimensiones (mm)						Peso (kg)
	—	●	90°		L	B	H	H1	R	X/Y	
FXV0440	200	Ø 20-50mm 100 kg	120	10	195	64	77	141	136	30/42	5,5
FXV0880	400	Ø 25-60mm 200 kg	250	15	265	87	96	176	190	42/53	13
FXV1775	800	Ø 35-75mm 300 kg	400	20	352	112	115	210	228	51/62	28


Factor de seguridad 3.5 / Servicio de Inspección de conformidad con la norma EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • max. De funcionamiento 80°C • max. temp. de la pieza 150°C tenga en cuenta las tablas de carga e información de seguridad que empleza en la página 37

Períodos de aterrizaje y de refrigeración para FXV

150°C = 100%

200°C = 50% (Tiempo de contacto=friό - max. 4 Minutos)

250°C = 33% (Tiempo de contacto=friό/2 - max. 4 Minutos)



3.1 Los principales componentes de los imanes de elevación FX son:



Pomo de la palanca ranura de seguridad



Si estas partes importantes designados dañadas o faltantes, el imán está en contra de su uso posterior debe ser inspeccionado por un experto y posiblemente poner en stand.

3.2 Datos técnicos del imán de elevación FXC

Los imanes FX funcionan como un sistema duplicar, de manera individual.

El circuito magnético interior se activa y desactiva moviendo la palanca en un sentido (on) o en otro (off). El contacto del imán se ha de hacer sobre una superficie lisa y con las cargas máximas según las tablas de cada modelo.

Sistema imperial de la serie FXC

Modelo	Max . Capacidad de carga de (in)	Max. Rec. sostenibilidad (lbs)	Dimensiones (in)				Max. Capacidad de carga por in ² de superficie de apoyo (lbs)	Dia min (in)	Peso (lbs)
			D	Da-Di*	H	Bs			
FXC0385	3/8	385	4.7	4.5-1.6	5.1	7.3	49	2.4	16.5
FXC0550	1/2	550	6.3	6-2.5	5.7	8.3	49	3.3	33
FXC0990	5/8	990	9.8	9.4-3.9	6.1	10.8	49	4.7	77

*Da= diámetro exterior, Di= diámetro interior • Factor de seguridad 3 / Servicio de Inspección de conformidad con la norma EN 13155+ASME B30.20 BTH-1
max. De funcionamiento 180°F


tenga en cuenta las tablas de carga e información de seguridad que empieza en la página 37

Sistema métrico de la serie FXC

Modelo	Max . Capacidad de carga de (mm)	Max. Rec. sostenibilidad (kg)	Dimensiones (mm)				Max. Capacidad de carga por cm ² de superficie de apoyo (kg)	Dia min (mm)	Peso (kg)
			D	Da-Di*	H	Bs			
FXC0385	10	175	120	114-40	130	185	3,5	60	7,5
FXC0550	12	250	160	152-65	145	210	3,5	85	15
FXC0990	15	450	250	240-100	155	275	3,5	120	35

*Da= diámetro exterior, Di= diámetro interior • Factor de seguridad 3 / Servicio de Inspección de conformidad con la norma EN 13155+ASME B30.20 BTH-1
max. De funcionamiento 80°C

tenga en cuenta las tablas de carga e información de seguridad que empieza en la página 37



Cuando se transportan piezas de trabajo con diferentes dimensiones o propiedades, debe asegurarse de que se alcanza un factor de seguridad de 3.

Los anillos deben tener un ancho mínimo de soporte de 3/8 pulg., se debe asumir una carga de 49 lbs. por cada superficie de apoyo de in², por lo que nunca se debe exceder la carga máxima.

La capacidad de carga especificada se reduce en función del grosor del material, la calidad de la superficie y la estabilidad inherente al material. Carga, propiedades del material, temperatura de la carga.

3.3 Los principales componentes de los imanes de elevación FXC son:




Si estas partes importantes designados dañadas o faltantes, el imán está en contra de su uso posterior debe ser inspeccionado por un experto y posiblemente poner en stand.

4. Uso

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, y una vez determinado claramente que el material a levantar, se puede comenzar con la operación de elevación. Proceder de la siguiente manera:




1. Cuelgue los imanes en una grúa o máquina elevadora adecuada de manera que el imán quede de manera horizontal.



2. Movilizar los imanes con la grúa o el elemento elevador lentamente y por su agarre habilitado.



3. Ponga los imanes sobre la pieza (cara limpia y plana) a levantar
(Tenga en cuenta también la figura 1).



4. Actuar sobre la maneta del imán de izquierdas a derecha.



5. Asegúrese de que el imán está completamente activado. La ranura del maneta tiene que estar visible. Asegúrese de conocer





Fig. 1

- ?
- área de contacto limpio ?
- observó el espesor del material ?
- conoce las dimensiones de la pieza ?
- composición y temperatura?
- conoce la carga maxima de la pieza?






6. Levante la carga unos pocos centímetros y verificar que la carga está firmemente sujetada por el iman.



7. Realizar la operación de elevación completa. Tenga en cuenta que la palanca de los imanes no debe ser utilizado como asa manual de guía.




8. Apoyar la carga sobre una superficie estable.



9. Una vez acabada la maniobra de elevación, pulse el botón de la palanca y movilice la palanca en sentido off. (sentido contrario)



10. Asegúrese de que el imán está completamente desactivado. La ranura del maneta tiene que estar visible.



11. Retire el imán de la carga y conservelo en un lugar adecuado.

5. Pruebas, mantenimiento y reparación

pruebas:

Los nuevos imanes son entregados por nosotros con una declaración del fabricante de conformidad conforme con las normas MD 2006/42 CE y EN 13155, USA Standard ASME B30.20 BTH-1 Design Category B Service Class 3.

Al igual se entrega una prueba de carga de la norma EN 13155.

El primer examen debe ser a los 12 meses a partir de la entrega.

Utilice / Mantenimiento:



Antes de cada uso:

El imán, antes de cada uso, debe ser revisado por si hay defectos estructurales o en sus elementos mecánicos. Las piezas polares (patas) no pueden estar deformadas o con elementos adheridos. El mecanismo de bloqueo debe estar intacto.

Semanalmente:

Comprobar todo el imán, deformaciones, grietas u otros defectos. Comprobar que la anilla de elevación no está doblada o visiblemente desgastada, si es así debe ser reemplazada inmediatamente.

Compruebe si todos las placas de identificación están en su lugar y legibles. Compruebe las piezas polares. Si éstos están dañados o desgastados (orificios, muescas, etc.), entonces estos deben ser rectificados o reemplazado. En este caso esto se documenta con un nuevo certificado.

Dependiendo de cada estado, se recomienda hacer las oportunas revisiones y pruebas en función de la normativa legal vigente.

la reparación:

Los trabajos de reparación de los imanes solo puede ser llevada a cabo por personas homologadas a tal efecto.

6. Almacenamiento y eliminación

Los imanes se han de mantener en lugares donde no se puedan caer o resbalarse. Deben almacenarse protegidos de la intemperie y sustancias corrosivas. Se recomienda lubricar el dispositivo.

Al final de su vida útil, el imán debe eliminarse de forma adecuada y respetuosa con el medio ambiente según las disposiciones pertinentes de las autoridades.

7. Repuestos


La gama de imanes FX disponen en varios componentes.
Estos están disponibles como piezas de repuesto.



1. palanca de cambios



2. Las placas de capacidad



3. Frontal y el panel trasero



4. ojete de enganche

Tornillos DIN 912 galvanizada

8.8 Observar el par de apriete

Mode d'Emploi et Instructions d'Entretien pour Aimants de levage FX.

Prenez note: Veuillez svp lire attentivement les instructions de fonctionnement et d'entretien avant la première utilisation. Pour des questions ou des doutes, veuillez svp contacter votre revendeur local. Ce manuel fait partie des aimants de levage et doit être toujours disponible à l'utilisateur.

Attention:

Utilisez l'aimant que pour des tâches pour lesquelles il est spécifiquement adapté, en cas de doute consultez votre revendeur local. Ne changez pas la configuration d'origine de l'aimant. Veuillez svp aussi respecter les prescriptions des associations professionnelles pour la manutention avec des pièces de butée.

La période de garantie est de 36 mois après livraison. Exclus sont les défauts résultants

- d'une utilisation incorrecte et/ou d'un non-respect des instructions d'emploi et/ou des instructions d'entretien instructions d'entretien
- d'une usure normale
- de modifications et/ou de réparations effectuées par un atelier n'étant pas agréé par le fabricant d'aimants.

1. Champ d'application

Les aimants de levage du type FX sont faits pour maintenir et pour lever des pièces ferromagnétiques (=matériaux magnétiques similaire à de l'acier/du métal), les limites d'application doivent être respectées. Les aimants de levage FX sont d'une construction compacte, facile à utiliser, sûr et fiables, et ils disposent de forces magnétiques importantes. En utilisant des aimants de levage des opérations peuvent être simplifiées et les temps de chargement et de déchargement seront plus courts. Les aimants sont construits pour la prise de charges dans beaucoup de secteurs comme par exemple pour la fabrication industrielle, dans la construction navale, dans des centres de stockage, dans la technique des transports et de manutention. Normalement des aimants de levage sont utilisés sur des grues , mais ils peuvent également être utilisés sur autres machines comme des chariots élévateurs et des excavateurs.

Nos instructions indiquent que l'utilisation des aimants de levage, des risques et des dangers par des appareils et outils de levage et de palans ne font pas partie de ces instructions.

1.2 Remarques pour l'utilisation par l'ouvrier

Utilisation:

Des aimants de levage peuvent être utilisés que par des personnes qui connaissent bien les applications et ayant l'ordre et le savoir de l'utilisation.

Des personnes avec un stimulateur cardiaque peuvent utiliser un aimant de levage qu'avec un accord par un médecin.



1.3 Informations de sûreté pour l'utilisation des aimants de

- Lisez avant l'utilisation le mode d'emploi
 - L'aimant de levage ne peut être utilisé que dans un environnement avec des températures de 14 à 180°F / -10 à + 80°C et avec une humidité d'env. 80%
 - Aucune marchandise dangereuse peut être chargée avec des aimants de levage (comme par exemple des bouteilles à gaz)
 - Les aimants de levage sont à utiliser d'une telle manière afin qu'aucune personne est en danger (prévenir les gens présentent autour)
 - Ne soulevez aucune charge tant que des personnes sont présentent dans la zone de travail
 - Placez l'aimant de levage toujours au centre de la charge et le transportez la charge toujours en position horizontale; sauf instructions contraires
 - Ne surchargez pas votre palan et ses accessoires, tenez aussi compte du propre poids de l'aimant de levage
 - Les surfaces de la charge doivent être propre, sec, sans huile et sans graisse et ne doivent pas avoir sur la surface des revêtements lâches, etc.
 - des charges sur lesquelles se trouvent des pièces en vrac, ne peuvent être transportées
 - Des aimants de levage sont à utiliser d'une telle manière afin qu'ils ne sont pas surchargés au dessus de leur capacité de charge et afin que la charge est assurée de ne pas chuter. Utilisez que des palans conformément aux normes et des crochets de grue avec une trappe de sécurité.
 - Pour votre sécurité personnelle, les aimants de levage ne doivent être utilisés qu'avec des vêtements de protection (casque, gants, chaussures de sécurité).
-
- les charges sont à prendre et à déposer d'une telle manière de ni tomber par terre, de ni tomber en morceaux, de ni glisser et de ni se dérouler
 - jamais charger des pièces à usiner inégales ou poreuses
 - ne soulevez jamais plusieures pièces à usiner en même temps (piles)
 - évitez tous impacts, chocs et chutes
 - branchez l'aimant de levage uniquement lorsqu'il est posé sur la charge.
 - levez au départ la charge que quelques centimètres et vérifiez si elle bien maintenue
 - un glissement de charge en fonctionnement de levage doit être évité
 - ne vous exposez jamais au danger de vous arrêter ou de vous précipiter sous une charge suspendue/planante
 - ne laissez jamais la charge soulevée sans surveillance
 - débranchez l'aimant de levage que du moment que la charge pose à un endroit sûr



Remarques particulières:

Surtout lors du levage de pièces très légères, de matériaux durcis et durs tel que de l'acier à outils il est possible que la charge reste accrochée à la base de l'aimant après le débranchement pour des raisons de magnétisme résiduel ou aussi par de l'adhérence – faites attention que celles-ci après le débranchement de l'aimant ne sont plus soulevées – vous déclenchez la charge par des coups faibles

2. Facteurs avec influence sur la charge de l'aimant de levage

Sur la face inférieure de l'aimant de levage se trouvent les deux pôles magnétiques qui transmettent la force magnétique dans l'état activé sur la charge. Les forces maximales possibles et ainsi la force de levage dépendent des facteurs descrits sous 2.1-2.5. Respectez toujours ces facteurs et vérifiez AVANT chaque utilisation si les dates de l'aimant de levage et de la charge permettent une manutention sûre.

2.1 La surface de contact

La zone de contact entre l'aimant de levage et la charge à soulever doit toujours être propre et sans déformations. La capacité de levage est réduite du moment qu'une espace existe entre l'aimant de levage et la charge à lever. De la rouille, de la couleur, de la saleté, du papier ou une surface mal usinée peuvent ainsi provoquer un entrefer. Veuillez svp respecter les tableaux à partir de la page 37.

Pourcentage de la puissance de levage déclarée selon la finition de surface	Capacité de levage en %.
Surface au sol	100
Rugueux Usiné	100
Finition de fonderie	85
Coulé grossier	65

2.2 Epaisseur de la matière

Le flux magnétique de l'aimant de levage nécessite une épaisseur de matière minimale. Pour le cas que la pièce à lever n'atteint pas l'épaisseur minimale, la force de levage se réduit. Règle fondamentale: Une capacité de levage plus grande nécessite une épaisseur de matière plus élevée.

Respectez à ce sujet les tableaux à partir de page 37

2.3 Dimensions des pièces à usiner/Stabilité propre

Une grande longueur et largeur de la pièce à usiner déforme/plie celle-ci et provoque entre la pièce à usiner et l'aimant de levage un entrefer (surtout avec des épaisseurs de matière faibles). Ainsi la capacité de levage de l'aimant se réduit. Aussi des pièces à usiner sans stabilité propre ont une vibration plus importante et les forces dynamiques agissent en plus sur la surface de contact.

2.4 La composition de la charge à lever

Un acier avec une faible teneur en carbone est un bon conducteur magnétique par exemple C-40 ou de St-37. Un acier avec une haute teneur en carbone ou un acier allié avec autres matières perd ses propriétés magnétiques, ainsi la puissance de l'aimant de levage est réduite. Des opérations de trempe ou autres opérations avec influence sur la structure de l'acier réduisent aussi la puissance de levage. Plus dur que l'acier est moins importante est sa réaction sur des champs magnétiques et magnétisme résiduel est possible. La force nominale de nos aimants de levage est valable pour des aciers avec une faible teneur de carbone comme par exemple C-40 ou St-37.

Pourcentage de la puissance de levage indiquée par matériau	Capacité de levage en %.
Faible teneur en carbone 0.05 - 0.29%	100
Modéré Carbone 0.30 - 0.59%	85
Haute teneur en carbone 0.60 - 0.99%	75

2.5 La température de la charge à lever

Plus haut que la température elle est, plus vite les molécules de l'acier battent/vibrent, ce qui provoque une conductivité magnétique plus faible. Nos dates sont valables pour une température de la pièce à usiner jusqu'à max. 180°F. Dans le cas de l'aimant FXV une température max. de 302°F est valable.

Attention:

Il faut respecter tous les facteurs qui peuvent réduire la capacité de levage et les combiner ensemble.

3. Dates techniques


Les aimants de levage FX fonctionnent avec un système magnétique «single». Le circuit magnétique intérieur se fait par l'activation du système magnétique par levier ouvert (les pièces sont attirées) ou par le levier fermé (sans champ de force externe): Pour les dimensions et les poids ainsi que les forces de levage admissibles avec une surface lisse. Levage forces à lisses surface (RA < 6,3 microns), s'il vous plaît se référer aux tableaux suivants:

Système impérial de la série FX

Modèle	Charge max. Recommandée (lbs)	Charge maxi. à partir de (in)	Dimensions (in)						Poids (lbs)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FX0330	330	Ø 2-8 in 165 lbs	5/16	6.3	2.5	2.3	4.9	5.3	1/1.6	8
FX0660	660	Ø 2-12 in 330 lbs	5/8	8	3.4	3	6.2	7.5	1.6/2	19
FX1320	1320	Ø 4-16 in 660 lbs	3/4	11.3	4.4	3.7	7.4	9	2/2.4	42
FX2200	2200	Ø 4-18 in 1100 lbs	1	14.2	6	4.7	9.4	10.2	2.3/3	93
FX4400	4400	Ø 6-24 in 2200 lbs	2	18.5	9	6.6	12.3	16.1	2.6/3.5	254
FX6600	6600	Ø 6-24 in 3300 lbs	2	25.5	9	6.6	12.3	21	2.6/3.5	366

Coefficient de sécurité 3,5/méthode de contrôle suivant EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • température de service maxi. 180°F.

Tableau sur les charges et informations de sécurité voir à partir de page 37




Système métrique de la série FX

Modèle	Charge max. Recommandée (kg)	Charge maxi. à partir de (mm)	Dimensions (mm)						Poids (kg)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FX0330	150	Ø 50-200mm 75 kg	8	161	64	60	124	136	30/42	3,6
FX0660	300	Ø 50-300mm 150 kg	15	205	87	78	158	190	42/53	8,4
FX1320	600	Ø 80-400mm 300 kg	20	288	112	94	189	228	51/62	19
FX2200	1000	Ø 100-450mm 500 kg	25	361	152	120	240	261	60/76	42
FX4400	2000	Ø 120-600mm 1000 kg	50	472	228	169	313	409	68/89	115
FX6600	3000	Ø 250-600mm 1500 kg	50	648	228	169	313	534	68/89	166

Coefficient de sécurité 3,5/méthode de contrôle suivant EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • température de service maxi. 80°.

Tableau sur les charges et informations de sécurité voir à partir de page 37




Système impérial de la série FXR

Modèle	Charge max. Recommandée (lbs)	Charge maxi. à partir de (in)	Dimensions (in)						Poids (lbs)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FXR0220	220	Ø 1-6 in 220 lbs	5/16	6.3	2.7	2.7	5.2	5.3	1/1.6	9
FXR0500	500	Ø 2-8 in 500 lbs	3/8	8	3.8	3.5	6.7	7.5	1.6/2	21
FXR1000	1000	Ø 2-11 in 1000 lbs	3/4	11.3	4.9	4.4	8.1	9	2/2.4	49
FXR1650	1650	Ø 3-15 in 1650 lbs	3/4	14.2	6.7	5.6	10.3	10.2	2.3/3	108
FXR2650	2650	Ø 5-22 in 2650 lbs	2	18.5	9.7	7.5	13.1	16.1	2.6/3.5	280
FXR4000	4000	Ø 5-22 in 4000 lbs	2	25.5	9.7	7.5	13.1	21	2.6/3.5	402

Coefficient de sécurité 3,5/méthode de contrôle suivant EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • température de service maxi. 180°F.

Tableau sur les charges et informations de sécurité voir à partir de page 37




Système métrique de la série FXR

Modèle	Charge max. Recommandée (kg)	Charge maxi. à partir de (mm)	Dimensions (mm)						Poids (kg)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FXR0220	100	Ø 25-150mm 100 kg	8	161	70	68	132	136	30/42	4
FXR0500	225	Ø 50-205mm 225 kg	10	205	98	90	170	190	42/53	9,5
FXR1000	450	Ø 50-270mm 450 kg	20	288	126	112	207	228	51/62	22
FXR1650	750	Ø 70-370mm 750 kg	20	361	170	142	262	261	60/76	49
FXR2650	1200	Ø 120-560mm 1200 kg	40	472	248	190	334	409	68/89	127
FXR4000	1800	Ø 120-560mm 1800 kg	40	648	248	190	334	534	68/89	182

Coefficient de sécurité 3,5/méthode de contrôle suivant EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • température de service maxi. 80°C.

Tableau sur les charges et informations de sécurité voir à partir de page 37



Système impérial de la série FXP

Modèle	Charge max. Recommandée (lbs)	Charge maxi. à partir de (in)	Dimensions (in)						Poids (lbs)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FXP0375	375	Ø 1-4 in 330 lbs	3/8	7.7	2.5	2.7	5.3	5.3	1/1.6	12
FXP0725	725	Ø 2-6 1/2 in 660 lbs	3/8	10.4	3.4	3.5	6.7	7.5	1.6/2	28
FXP1450	1450	Ø 3-9 in 1210 lbs	3/4	13.8	4.4	4.2	8	9	2/2.4	58

Coefficient de sécurité 3,5/méthode de contrôle suivant EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • température de service maxi. 180°F.


Tableau sur les charges et informations de sécurité voir à partir de page 37

Système métrique de la série FXP

Modèle	Charge max. Recommandée (kg)	Charge maxi. à partir de (mm)	Dimensions (mm)						Poids (kg)	
			L	B	H	H1	R	X/Y		
FXP0375	170	Ø 30-105mm 150 kg	8	195	64	70	134	136	30/42	5,1
FXP0725	330	Ø 40-160mm 300 kg	10	265	87	90	170	190	42/53	12,4
FXP1450	650	Ø 60-210mm 550 kg	20	352	112	108	203	228	51/62	26

Coefficient de sécurité 3,5/méthode de contrôle suivant EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • température de service maxi. 80°C.

Tableau sur les charges et informations de sécurité voir à partir de page 37



Système impérial de la série FXV

Modèle	Charge max. Recommandée (lbs)			Charge maxi. à partir de (in)	Dimensions (in)					Poids (lbs)	
	—	●	90°		L	B	H	H1	R		
FXV0440	440	Ø 7/8-2 in 220 lbs	260	3/8	7.7	2.5	3	5.5	5.3	1/1.6	12
FXV0880	880	Ø 1-2 3/8 in 440 lbs	550	5/8	10.4	3.4	3.8	6.9	7.5	1.6/2	29
FXV1775	1775	Ø 1 3/8-3 660 lbs	880	3/4	13.5	4.4	4.5	8.3	9	2/2.4	62

Coefficient de sécurité 3,5/méthode de contrôle suivant EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • température de service maxi. 180°F • température des pièces 302°F


Tableau sur les charges et informations de sécurité voir à partir de page 37

Périodes d'atterrissement et de refroidissement pour FX-V

302°F = 100%

392°F = 50% (Le temps de contact=refroidissement - max. 4 minutes)

482°F = 33% (Le temps de contact=refroidissement/2 - max. 4 minutes)



Système métrique de la série FXV

Modèle	Charge max. Recommandée (kg)			Charge maxi. à partir de (mm)	Dimensions (mm)					Poids (kg)	
	—	●	90°		L	B	H	H1	R		
FX-V200	200	Ø 20-50mm 100 kg	120	10	195	64	77	141	136	30/42	5,5
FX-V400	400	Ø 25-60mm 200 kg	250	15	265	87	96	176	190	42/53	13
FX-V800	800	Ø 35-75mm 300 kg	400	20	352	112	115	210	228	51/62	28

Coefficient de sécurité 3,5/méthode de contrôle suivant EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 • température de service maxi. 80°C • température des pièces 150°C


Tableau sur les charges et informations de sécurité voir à partir de page 37

Périodes d'atterrissement et de refroidissement pour FX-V

150°C = 100%

200°C = 50% (Le temps de contact=refroidissement - max. 4 minutes)

250°C = 33% (Le temps de contact=refroidissement/2 - max. 4 minutes)



3.1 Les principaux composantes de l'aimant de levage FX sont:



Pour le cas que ces pièces/parties importantes mentionnées ci-dessus sont endommagées ou manquantes, il est recommandé de vérifier l'aimant par un expert avant l'utilisation et de prévoir éventuellement une réparation.

3.2 Caractéristiques techniques Aimant de levage FXC

Les aimants de levage FX fonctionnent avec un système magnétique «doubler». Le circuit magnétique intérieur se fait par l'activation du système magnétique par levier ouvert (les pièces sont attirées) ou par le levier fermé (sans champ de force externe): Pour les dimensions et les poids ainsi que les forces de levage admissibles avec une surface lisse. Levage forces à lisses surface ($RA < 6,3$ microns), s'il vous plaît se référer aux tableaux suivants:

Système impérial de la série FXC

Modèle	Charge maxi. à partir de (in)	Charge max. Re-commandée (lbs)	Dimensions (in)			Max. Capacité de charge par surface d'appui in ² (lbs)	Dia min (in)	Poids (lbs)
			D	Da-Di*	H			
FXC0385	3/8	385	4.7	4.5-1.6	5.1	7.3	49	2.4
FXC0550	1/2	550	6.3	6-2.5	5.7	8.3	49	3.3
FXC0990	5/8	990	9.8	9.4-3.9	6.1	10.8	49	4.7

*Da= diamètre extérieur, Di= diamètre intérieur • Coefficient de sécurité 3/méthode de contrôle suivant EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 température de service maxi. 180°F.

Tableau sur les charges et informations de sécurité voir à partir de page 37


Système métrique de la série FXC

Modèle	Charge maxi. à partir de (mm)	Charge max. Re-commandée (kg)	Dimensions (mm)			Max. Capacité de charge par surface d'appui cm ² (kg)	Dia min (mm)	Poids (kg)
			D	Da-Di*	H			
FXC0385	10	175	120	114-40	130	185	3,5	60
FXC0550	12	250	160	152-65	145	210	3,5	85
FXC0990	15	450	250	240-100	155	275	3,5	120

*Da= diamètre extérieur, Di= diamètre intérieur • Coefficient de sécurité 3/méthode de contrôle suivant EN 13155+ASME B30.20 BTH-1 température de service maxi. 80°C.

Tableau sur les charges et informations de sécurité voir à partir de page 37

Français



Lors du transport de pièces de différentes dimensions ou propriétés, il faut s'assurer qu'un facteur de sécurité de 3 est atteint. Les bagues doivent avoir une largeur minimale de 3/8 po, une charge de 49 lb par pouce carré de surface d'appui doit être assumée, la charge maximale ne devant jamais être dépassée.

La capacité de charge spécifiée est réduite en fonction de l'épaisseur du matériau, de la qualité de surface, de la stabilité inhérente de l'acier et de la résistance à la traction. Charge, propriétés du matériau, température de la charge.

3.3 Les principaux composantes de l'aimant de levage FXC sont:



Bouton de commande avec rainure de sécurité




Pour le cas que ces pièces/parties importantes mentionnées ci-dessus sont endommagées ou manquantes, il est recommandé de vérifier l'aimant par un expert avant l'utilisation et de prévoir éventuellement une réparation.

4. Prescriptions pour utilisation correcte

Lorsque vous observez les points précédents, et ont clairement déterminé à soulever la matière
Vous pouvez commencer avec l'opération de levage. Procédez comme suit.



1. Fixez l'aimant de levage pour l'opération de levage à un palan afin que l'aimant est dans une position horizontale.



2. Avancez avec le palan et l'aimant de levage lentement vers la pièce à usiner.




3. Posez l'aimant de levage sur la pièce (propre et plane) comme montré (voyez aussi photo 1.)



4. Branchez l'aimant de levage sur la pièce à usiner (de droite à gauche)




5. Assurez-vous que l'aimant de levage est complètement branché.
Comme indicateur vous avez la rainure de sûreté au levier de commande et celle-ci doit être complètement visible.




- ?
- surface de contact nettoyée?
- épaisseur de la matière respectée?
- dimensions de la pièce à usiner sont-elles connues?
- ?
- composition et température de la charge sont-elles respectées?





6. Soulevez la charge de quelques centimètres et vérifiez à certains centimètres et vérifier que la charge est solidement tenue par l'aimant de levage



7. Effectuez l'opération de levage. Prenez note que le levier de commande de l'aimant de levage ne doit pas être utilisé comme poignée de guidage manuel




8. Posez la charge sur un sous sol/sur une surface stable



9. Débranchez l'aimant de levage en appuyant sur le bouton du levier de commande et en tournant celui-ci de gauche à droite



10. Assurez-vous au moment du débranchement que l'aimant de levage est complètement débranché (indicateur dans ce cas est à nouveau la rainure de sûreté qui doit à nouveau être complètement visible)



11. Retirez l'aimant de levage de la charge et stockez le à un endroit approprié.

5. Tests, entretien et service

Tests:

Des nouveaux aimants de levage sont livrés par nous avec une attestation de conformité du fabricant qui confirme la conformité d'après les normes MRL 2006/42 EWG et EN 13155, USA Standard ASME B30.20 BTB-1 Design Category B Service Class 3. Comme dans la norme EN 13155 le test des aimants de levage est réglementé, il n'est pas nécessaire de joindre à la livraison un certificat d'essai supplémentaire. Le premier contrôle doit être fait 12 mois après la livraison. Nous recommandons d'enregistrer la date de mise en service sur le document de justification et de sûreté sur page 45

Utilisation / Entretien:



Avant chaque utilisation:

L'aimant de levage doit être contrôlé avant chaque utilisation pour des défauts et sur son fonctionnement mécanique. Les semelles polaires ne doivent être ni déformées, ni détériorées. Les pièces polaires ne peuvent être déformées ou cassées. Le mécanisme de verrouillage doit être intact.

Toutes les semaines:

Vérifiez complètement l'aimant, y compris l'anneau de levage sur des déformations, sur des fissures ou autres défauts. Si l'anneau de levage est déformé ou visiblement usé, il doit être remplacé immédiatement. Vérifiez si toutes les plaques de constructeur sont en place et bien lisibles. Vérifiez aussi les surfaces polaires. Si elles sont détériorées ou usées (trous, encoches, etc.) il faut les rectifier ou les remplacer. Ceci est documenté par un nouveau certificat de contrôle.

Un test exceptionnel suivant les normes DGUV/BGR 500/chapitre 2.8 doit être effectué après une réparation ou après des incidents extraordinaires (chute, collision). Un contrôle régulier suivant les normes DGUV/BGR 500/chapitre 2.8 est au moins à effectuer tous les 12 mois. Selon les conditions d'utilisations de l'accessoire de charge et de levage des contrôles sont possibles dans des intervalles plus courts.

Il nous est possible de vérifier vos aimants de levage, soit directement chez vous, soit chez nous à l'usine. Notre service mobile pour les tests des aimants de levage vérifie toutes les marques directement sur place. Le dispositif pour le contrôle de la force d'arrachement mobile peut être amenée directement au poste de travail de l'utilisateur, ainsi le contrôle est effectué sans grande perte de temps et sans beaucoup de bureaucratie. Notre contrôleur a disponible des pièces de rechange presque pour tous les aimants de levage existants afin que l'aimant de levage aussi ayant des défauts est à nouveau disponible après peu de temps. En planifiant ce service à long terme les frais d'accès sont à bas prix. Volontiers nous vous conseillons au sujet de contrôles de répétition d'après la norme DGUV/BGR 500.

Service/réparations:

Les réparations pour les aimants de levage peuvent être effectués que par des personnes avec des connaissances et de l'expérience (experts).

6. Stockage et élimination

Les aimants de levage sont à poser d'une telle manière afin qu'ils ne basculent, tombent ou glissent pas. Les aimants de levage sont à loger/stocker à l'abri contre toutes influences atmosphériques et contre toutes substances agressives. Si l'aimant reste en stock pour une durée plus longue il est recommandé de le graisser. À la fin de la vie utile ou de la durée de vie de l'aimant de levage il faut éliminer celui-ci correctement et favorable à l'environnement, veuillez respecter les prescriptions relatives des autorités appropriées.

7. Pièces de rechange pour aimants de levage FX


Les aimants de levage FX sont constitués de différents composants. Ceux-ci sont bien sûr aussi livrable comme pièces de rechange. Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pour tous les modèles aimants de levage FX.



1. levier de commande



2. plaques de constructeur (set)



3. plaque avant et arrière



4. anneau de grue, vis
DIN 912 8.8 zinguées,
respectez le couple de serrage

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Imperial System)

FX0330		Airgap < .004 in			Airgap .004 - .012 in			Airgap .012 - .019 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= .105	44	31	31	26	31	31	22	31	31	
>= .150	132	59	39	88	59	39	66	47	39	
>= 1/4	180	59	39	132	59	39	110	47	39	
>= 5/16	330	59	39	265	59	39	176	47	39	
Ø 2-8	165	59	-	110	79	-	88	59	-	

FX0660		Airgap < .008 in			Airgap .008 - .012 in			Airgap .012 - .024 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= .150	132	63	39	110	59	39	88	49	39	
>= 5/16	430	79	49	353	79	49	265	59	39	
>= 3/8	507	89	49	419	79	49	330	59	39	
>= 5/8	660	98	49	551	79	49	440	59	39	
Ø 2-12	330	118	-	276	98	-	220	79	-	

FX1320		Airgap < .008 in			Airgap .008 - .012 in			Airgap .012 - .024 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 1/4	331	71	59	265	71	49	220	59	49	
>= 3/8	660	89	59	550	89	49	460	79	49	
>= 5/8	1102	98	59	970	98	49	770	79	49	
>= 3/4	1320	118	59	1145	118	49	970	98	49	
Ø 4-16	660	157	-	550	138	-	440	118	-	

FX2200		Airgap < .012 in			Airgap .012 - .020 in			Airgap .020 - .024 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 3/8	772	89	59	660	89	59	570	89	49	
>= 5/8	1320	98	59	1100	98	59	990	98	49	
>= 3/4	1984	118	59	1650	118	59	1485	118	49	
>= 1	2200	138	59	1870	118	59	1650	118	49	
Ø 4-18	1100	177	-	880	157	-	725	118	-	

FX4400		Airgap < .012 in			Airgap .012 - .024 in			Airgap .024 - .031 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 5/8	1100	98	79	880	118	79	725	98	59	
>= 1	2646	118	79	2090	118	79	1760	118	59	
>= 1 1/2	3525	138	79	2865	118	79	2425	118	59	
>= 2	4400	157	79	3525	118	79	2865	118	59	
Ø 6-24	2200	157	-	1760	157	-	1430	138	-	

FX6600		Airgap < .012 in			Airgap .012 - .024 in			Airgap .024 - .031 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 5/8	1650	98	98	1320	118	98	1100	98	79	
>= 1	3968	118	98	3085	118	98	2645	118	79	
>= 1 1/2	5290	138	98	4405	118	98	3525	118	79	
>= 2	6600	157	98	5290	118	98	4405	118	79	
Ø 6-24	3300	197	-	2645	197	-	2200	157	-	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Imperial System)

FXR0220		Airgap < .004 in			Airgap .004 - .012 in			Airgap .012 - .019 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= .105	55	31	31	25	31	31	20	31	31	
>= .150	110	59	39	85	59	39	65	47	39	
>= 1/4	154	59	39	130	59	39	95	47	39	
>= 5/16	220	59	39	165	59	39	130	47	39	
Ø 1-6	220	79	-	165	79	-	130	59	-	

FXR0500		Airgap < .008 in			Airgap .008 - .012 in			Airgap .012 - .024 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= .150	175	63	39	130	59	39	85	49	39	
>= 5/16	397	79	49	330	79	49	265	59	49	
>= 3/8	500	89	49	440	79	49	330	59	49	
Ø 2-8	500	118	-	440	98	-	330	79	-	

FXR1000		Airgap < .008 in			Airgap .008 - .012 in			Airgap .012 - .024 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 1/4	331	71	59	265	71	39	220	59	49	
>= 3/8	661	89	59	550	89	49	460	79	49	
>= 5/8	882	98	59	770	98	49	660	79	49	
>= 3/4	1000	118	59	880	118	49	770	98	49	
Ø 2-11	1000	157	-	825	138	-	615	118	-	

FXR1650		Airgap < .012 in			Airgap .012 - .020 in			Airgap .020 - .024		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 5/16	660	89	59	615	89	59	550	89	49	
>= 3/8	882	98	59	835	98	59	660	98	49	
>= 5/8	1540	118	59	1495	118	59	1210	118	49	
>= 3/4	1650	138	59	1585	118	59	1320	118	49	
Ø 3-15	1650	177	-	1320	157	-	990	118	-	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Imperial System)

FXR2650		Airgap < .012 in			Airgap .012 - .024 in			Airgap .024 - .031 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 5/8	1320	98	79	1100	118	79	970	98	59	
>= 3/4	1760	118	79	1430	118	79	1210	118	59	
>= 1	2205	138	79	1760	118	79	1540	118	59	
>= 1 5/8	2650	157	79	2205	118	79	1980	118	59	
Ø 5-22	2650	177	-	1980	157	-	1540	138	-	

FXR4000		Airgap < .012 in			Airgap .012 - .024 in			Airgap .024 - .031 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 5/8	1980	98	79	1650	118	79	1455	98	59	
>= 3/4	2645	118	79	2205	118	79	1815	118	59	
>= 1	3307	138	79	2645	118	79	2315	118	59	
>= 1 5/8	4000	157	79	3300	118	79	2645	118	59	
Ø 5-22	4000	197	-	3300	157	-	2480	138	-	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Imperial System)

FXP0375		Airgap < .004 in			Airgap .004 - .012 in			Airgap .012 - .019 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= .105	65	31	31	40	31	31	30	31	31	
>= .150	176	59	49	130	59	49	110	47	49	
>= 1/4	265	59	49	195	59	49	165	47	49	
>= 5/16	375	59	49	285	59	49	220	47	49	
Ø 1-4	330	79	-	250	79	-	130	59	-	

FXP0725		Airgap < .008 in			Airgap .008 - .012 in			Airgap .012 - .024 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= .150	220	79	49	175	59	49	130	49	49	
>= 1/4	353	98	59	285	79	59	220	59	59	
>= 5/16	660	98	59	525	79	59	395	59	59	
>= 3/8	725	98	59	595	79	59	440	59	59	
Ø 2-6 1/2	660	138	-	550	118	-	395	98	-	

FXP1450		Airgap < .008 in			Airgap .008 - .012 in			Airgap .012 - .024 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= .150	353	89	59	285	79	59	240	79	59	
>= 1/4	441	98	59	385	89	59	305	89	59	
>= 5/16	990	118	59	880	118	59	705	98	59	
>= 3/8	1150	98	59	1100	118	59	880	98	59	
>= 3/4	1450	118	59	1250	118	59	990	98	59	
Ø 3-9	1210	157	-	1055	138	-	880	118	-	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Imperial System)

FXV0440		Airgap < .004 in			Airgap .004 - .012 in			Airgap .012 - .019 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= .150	150	59	49	110	59	49	75	39	49	
>= 1/4	243	79	49	165	59	49	130	49	49	
>= 5/16	386	98	49	265	79	49	195	79	49	
>= 3/8	440	98	49	305	79	49	240	79	49	
Ø 7/8-2	220	79	-	150	79	-	130	59	-	
90°	260	79	-	195	79	-	130	59	-	

FXV0880		Airgap < .008 in			Airgap .008 - .012 in			Airgap .012 - .024 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 1/4	330	79	39	240	59	39	165	49	39	
>= 5/16	748	98	49	460	89	49	330	79	49	
>= 3/8	772	98	49	570	89	49	395	79	49	
>= 5/8	880	98	49	635	89	49	485	79	49	
Ø 1 2 3/8	440	138	-	350	89	-	265	98	-	
90°	550	138	-	415	118	-	285	98	-	

FXV1775		Airgap < .008 in			Airgap .008 - .012 in			Airgap .012 - .024 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= .150	285	79	59	220	79	59	195	79	59	
>= 1/4	400	98	59	350	89	59	285	89	59	
>= 5/16	880	118	59	705	118	59	595	98	59	
>= 5/8	1430	118	59	1145	118	59	925	98	59	
>= 3/4	1775	118	59	1430	118	59	1210	98	59	
Ø 1 3/8-3	660	157	-	525	138	-	440	118	-	
90°	880	157	-	705	138	-	660	118	-	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Imperial System)

FXC0385		Airgap < .004 in			Airgap .004 - .012 in			Airgap .012 - .019 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 3/8	385	31	31	305	31	31	295	31	31	

FXC0550		Airgap < .004 in			Airgap .004 - .012 in			Airgap .012 - .019 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 1/2	550	47	47	385	47	47	340	47	47	

FXC0990		Airgap < .004 in			Airgap .004 - .012 in			Airgap .012 - .019 in		
Steel thickness (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	Working Load Limit (lbs)	Max. L (in)	Max. W (in)	
>= 3/4	990	59	59	835	59	59	705	59	59	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Metric System)

FX0330		Airgap < 0,1mm			Airgap 0,1 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,5 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 2	20	800	800	12	800	800	10	800	800	
>= 4	60	1500	1000	40	1500	1000	30	1200	1000	
>= 6	80	1500	1000	60	1500	1000	50	1200	1000	
>= 8	150	1500	1000	120	1500	1000	80	1200	1000	
Ø 50 - 200	75	1500	-	50	2000	-	40	1500	-	

FX0660		Airgap < 0,2mm			Airgap 0,2 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 4	60	1600	1000	50	1500	1000	40	1250	1000	
>= 8	200	2000	1250	160	2000	1250	120	1500	1000	
>= 10	230	2250	1250	190	2000	1250	150	1500	1000	
>= 15	300	2500	1250	250	2000	1250	200	1500	1000	
Ø 50 - 300	150	3000	-	125	2500	-	100	2000	-	

FX1320		Airgap < 0,2mm			Airgap 0,2 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 6 mm	150	1800	1500	120	1800	1000	100	1500	1000	
>= 10 mm	300	2250	1500	250	2250	1250	210	2000	1250	
>= 15 mm	500	2500	1500	440	2500	1250	350	2000	1250	
>= 20 mm	600	3000	1500	520	3000	1250	440	2500	1250	
Ø 80-400 mm	300	4000	-	250	3500	-	200	3000	-	

FX2200		Airgap < 0,3mm			Airgap 0,3 - 0,5 mm			Airgap 0,5 - 0,6 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 10 mm	350	2250	1500	300	2250	1500	260	2250	1250	
>= 15 mm	600	2500	1500	500	2500	1500	450	2500	1250	
>= 20 mm	900	3000	1500	750	3000	1500	675	3000	1250	
>= 25 mm	1000	3500	1500	850	3000	1500	750	3000	1250	
Ø 100-450 mm	500	4500	-	400	4000	-	330	3000	-	

FX4400		Airgap < 0,3mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm			Airgap 0,6 - 0,8 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 15 mm	500	2500	2000	400	3000	2000	330	2500	1500	
>= 25 mm	1200	3000	2000	950	3000	2000	800	3000	1500	
>= 40 mm	1600	3500	2000	1300	3000	2000	1100	3000	1500	
>= 50 mm	2000	4000	2000	1600	3000	2000	1300	3000	1500	
Ø 120-600 mm	1000	4500	-	800	4000	-	650	3500	-	

FX6600		Airgap < 0,3mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm			Airgap 0,6 - 0,8 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 15 mm	750	2500	2500	600	3000	2500	500	2500	2000	
>= 25 mm	1800	3000	2500	1400	3000	2500	1200	3000	2000	
>= 40 mm	2400	3500	2500	2000	3000	2500	1600	3000	2000	
>= 50 mm	3000	4000	2500	2400	3000	2500	2000	3000	2000	
Ø 120 - 600 mm	1500	5000	-	1200	5000	-	1000	4000	-	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Metric System)

FXR0220		Airgap < 0,1mm			Airgap 0,1 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,5 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 2	25	800	800	12	800	800	10	800	800	
>= 4	50	1500	1500	40	1500	1250	30	1200	800	
>= 6	70	1500	1500	60	1500	1250	45	1200	800	
>= 8	100	1500	1500	75	1500	1250	60	1200	800	
Ø 25 - 150	100	2000	-	75	2000	-	60	1500	-	

FXR0500		Airgap < 0,2mm			Airgap 0,2 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 4	80	1600	1000	60	1500	1000	40	1250	1000	
>= 8	180	2000	1250	150	2000	1250	120	1500	1250	
>= 10	225	2250	1250	200	2000	1250	150	1500	1250	
Ø 50 - 205	225	3000	-	200	2500	-	150	2000	-	

FXR1000		Airgap < 0,2mm			Airgap 0,2 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 6	150	1800	1500	120	1800	1000	100	1500	1250	
>= 10	300	2250	1500	250	2250	1250	210	2000	1250	
>= 15	400	2500	1500	350	2500	1250	300	2000	1250	
>= 20	450	3000	1500	400	3000	1250	350	2500	1250	
Ø 50 - 270	450	4000	-	375	3500	-	280	3000	-	

FXR1650		Airgap < 0,3mm			Airgap 0,3 - 0,5 mm			Airgap 0,5 - 0,6 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 8	300	2250	1500	280	2250	1500	250	2250	1250	
>= 10	400	2500	1500	380	2500	1500	300	2500	1250	
>= 15	700	3000	1500	680	3000	1500	550	3000	1250	
>= 20	750	3500	1500	720	3000	1500	600	3000	1250	
Ø 70 - 370	750	4500	-	600	4000	-	450	3000	-	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Metric System)

FXR2650		Airgap < 0,3mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm			Airgap 0,6 - 0,8 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 15	600	2500	2000	500	3000	2000	440	2500	1500	
>= 20	800	3000	2000	650	3000	2000	550	3000	1500	
>= 25	1000	3500	2000	800	3000	2000	700	3000	1500	
>= 40	1200	4000	2000	1000	3000	2000	900	3000	1500	
Ø 120 - 560	1200	4500	-	900	4000	-	700	3500	-	

FXR4000		Airgap < 0,3mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm			Airgap 0,6 - 0,8 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 15	900	2500	2000	750	3000	2000	660	2500	1500	
>= 20	1200	3000	2000	1000	3000	2000	825	3000	1500	
>= 25	1500	3500	2000	1200	3000	2000	1050	3000	1500	
>= 40	1800	4000	2000	1500	3000	2000	1200	3000	1500	
Ø 120 - 560	1800	5000	-	1500	5000	-	1125	4000	-	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Metric System)

FXP0375		Airgap < 0,1mm			Airgap 0,1 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,5 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 2	30	800	800	20	800	800	15	800	800	
>= 4	80	1500	1250	60	1500	1250	50	1200	800	
>= 6	120	1500	1250	90	1500	1250	75	1200	800	
>= 8	170	1500	1250	130	1500	1250	100	1200	800	
Ø30-105	150	2000	-	115	2000	-	60	1500	-	

FXP0725		Airgap < 0,2mm			Airgap 0,2 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 4	100	2000	1250	80	1500	1000	60	1250	1000	
>= 6	160	2500	1250	130	2000	1250	100	1500	1000	
>= 8	300	2500	1250	240	2000	1250	180	1500	1000	
>= 10	330	2500	1250	270	2000	1250	200	1500	1000	
Ø 40 - 160	300	3500	-	250	3000	-	180	2000	-	

FXP1450		Airgap < 0,2mm			Airgap 0,2 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 4	160	2250	1500	130	2000	1500	110	2000	1500	
>= 6	200	2500	1500	175	2250	1500	140	2250	1500	
>= 8	450	3000	1500	400	3000	1500	320	2500	1500	
>= 10	550	2500	1500	500	3000	1500	400	2500	1500	
>= 20	650	3000	1500	570	3000	1500	450	2500	1500	
Ø 80 - 400	550	4000	-	480	3500	-	400	3000	-	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Metric System)

FXV0440		Airgap < 0,1mm			Airgap 0,1 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,5 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 4	70	1500	1250	50	1500	1250	35	1000	1250	
>= 6	110	2000	1250	75	1500	1250	60	1250	1250	
>= 8	175	2500	1250	120	2000	1250	90	2000	1250	
>= 10	200	2500	1250	140	2000	1250	110	2000	1250	
Ø 20-50	100	2000	-	70	2000	-	60	1500	-	
90°	120	2000	-	90	2000	-	60	1500	-	

FXV0880		Airgap < 0,2mm			Airgap 0,2 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 6	150	2000	1000	110	1500	1000	75	1250	1000	
>= 8	280	2500	1250	210	2250	1250	150	2000	1250	
>= 10	350	2500	1250	260	2250	1250	180	2000	1250	
>= 15	400	2500	1250	290	2250	1250	220	2000	1250	
Ø 20-60	200	3500	-	160	2250	-	120	2500	-	
90°	250	3500	-	190	3000	-	130	2500	-	

FXV1775		Airgap < 0,2mm			Airgap 0,2 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,6 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 4	130	2000	1500	100	2000	1500	90	2000	1500	
>= 6	200	2500	1500	160	2250	1500	130	2250	1500	
>= 8	400	3000	1500	320	3000	1500	270	2500	1500	
>= 15	650	3000	1500	520	3000	1500	420	2500	1500	
>= 20	800	3000	1500	650	3000	1500	550	2500	1500	
Ø 35-75	300	4000	-	240	3500	-	200	3000	-	
90°	400	4000	-	320	3500	-	300	3000	-	

Force / load / airgap table • Alimentación / carga / Tabla espacio de aire • Alimentation / charge / entrefer Tableau (Metric System)

FXC0385		Airgap < 0,1mm			Airgap 0,1 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,5 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 10	175	800	800	140	800	800	135	800	800	

FXC0550		Airgap < 0,1mm			Airgap 0,1 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,5 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 12	250	1200	1200	175	1200	1200	155	1200	1200	

FXC0990		Airgap < 0,1mm			Airgap 0,1 - 0,3 mm			Airgap 0,3 - 0,5 mm		
Steel thickness (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Working Load Limit (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	
>= 20	450	1500	1500	380	1500	1500	320	1500	1500	

Test Certificate for FX Lifting Magnets

Model and Serial Number

Initial start-up

Regular inspection every 12 months

Model	S-Nr.	Date	Reason	OK?	Person/ Sig	Notes

Notes • Notas • Notes

Notes • Notas • Notes

Notes • Notas • Notes

Declaration of Conformity

2006/42 EG

Flaig Magnetsysteme GmbH & Co. KG
St.Georgener Straße 73
78739 Hardt
Germany

We declare on our own Responsibility the Machine below

Manual Magnetic Lifter

Model: FX0330 • FX0660 • FX1320 • FX2200 • FX4400 • FX6600
FXR0220 • FXR0500 • FXR1000 • FXR1650 • FXR2650 • FXR4000
FPX0375 • FXP0725 • FXP1450
FXV0440 • FXV0880 • FXV1775
FXC0385 • FXC0500 • FXC0990

TO WHICH THIS DECLARATION REFERS; CONFORMS WITH THE
REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING DIRECTIVES:

EN 13155
IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE:
2006/42 EG

Hardt/Germany 01.07.2019

Horst Flaig (Director)

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

2006/42 EG

NOSOTROS

Flaig Magnetsysteme GmbH & Co. KG
St.Georgener Straße 73
78739 Hardt
Germany

DECLARA BAJO SU RESPONSIBILIDAD QUE LA MAQUINA:

ELEVADOR MAGNETICO DE MANDO MANUAL

Model: FX0330 • FX0660 • FX1320 • FX2200 • FX4400 • FX6600
FXR0220 • FXR0500 • FXR1000 • FXR1650 • FXR2650 • FXR4000
FPXP0375 • FXP0725 • FXP1450
FXV0440 • FXV0880 • FXV1775
FXC0385 • FXC0500 • FXC0990

A LA QUE DICHA DECLARACIÓN SE REFIERE; CUMPLE CON LAS
NORMAS A CONTINUACION O CON OTRAS NORMAS

EN 13155
EN BASE LA DIRECTIVA
2006/42 CE



Hardt/Germany 01.07.2019

Horst Flaig (Director)

DECLARATION DE CONFORMITE CE

2006/42 EG

NOUS

Flaig Magnetsysteme GmbH & Co. KG
St.Georgener Straße 73
78739 Hardt
Germany

DECLARONS SOUS NOTRE EXCLUSIVE RESPONSABILITE QUE LE PRODUIT:

PORTEUT A COMMANDE MANUELLE

Model: FX0330 • FX0660 • FX1320 • FX2200 • FX4400 • FX6600
FXR0220 • FXR0500 • FXR1000 • FXR1650 • FXR2650 • FXR4000
FXP0375 • FXP0725 • FXP1450
FXV0440 • FXV0880 • FXV1775
FXC0385 • FXC0500 • FXC0990

EST EN TOUT CONFORME AUX NORME ET REGLEMENTATIONS SUIVANTES

EN 13155
SUIVANTE SE QUI EST PRESCRIT DANS LA DIRECTIVE
2006/42 EG



Hardt/Germany 01.07.2019

Horst Flaig (Director)



